

	No.	施設名称	建物名称	構造	建築年	耐震基準	耐震化状況 Is値	備考	
	小学校	1	野上小学校	校舎	RC3階	H12	新		
体育館				RC2階	H18	新			
2		小川小学校	校舎	RC2階	S41	旧	0.73	H11改修	
			多目的教室	RC1階	H7	新			
			体育館	S1階	S50	旧			0.89
3		下神野小学校	校舎	RC2階	H7	新			
			体育館	RC2階	H7	新			
4		毛原小学校	校舎	W1階	S28	旧	H21耐震診断中		
				RC2階	H13	新			
			体育館	RC2階	H13	新			
中学校		1	野上中学校	校舎	RC2階	S57	新		
				校舎	RC2階	S59	新		
	校舎			RC3階	S57	新			
	技術教室			RC1階	H4	新			
	体育館			RC2階	H2	新			
	2	美里中学校	校舎	RC2階	S46	旧	0.83	H19耐震補強	
			校舎	RC2階	S48	旧	1.13	H19耐震補強	
			校舎	RC3階	S60	新			
			体育館	RC2階	S58	新			
	3	長谷毛原中学校	校舎	RC3階	S56	旧	0.74	H20耐震補強	
			体育館	RC2階	S55	旧	1.37		

RC	鉄筋コンクリート造
S	鉄骨造
W	木造

※耐震診断を要するのは[旧耐震基準に適合]の建物に限ります。	
「旧」	S56年以前建築した校舎等で建築基準上、旧耐震基準に適合したもの。
「新」	S57年以降に建築した校舎等で建築基準上、新耐震基準に適合したもの。

Is値	内容
0.3未満	大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が高い
0.3以上0.6未満	大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性がある。
0.6以上	大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が低い。